



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 3:36:59 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_146_DSS_AS_MS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Remoção de lixo. Drenagem à montante do polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Estrutura lateral à rua está cedendo.