



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 12, 2024, 10:32:10 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_146_DSS_DS_EA__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de impacto**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas chumbadas**

Observação:

Drenagem em todo o poligono

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz