



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 1:56:21 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_157_DSS_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Muro atrás das moradias encaixadas em taludes de corte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casas em esquema corte-aterro com indícios de movimentos de massa pretéritos.