



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 2:25:43 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_158_DSS_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Muro atrás da casa.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Caminho da drenagem