



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 2:52:08 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_158_DSS_JP_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **ancoragem de blocos**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- concreto projetado
- construção de guarda-corpo
- construção/reparo de passeio
- desmonte de rocha
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Na cicariz: solo grampeado com face verde. Na igreja: muro atrás da igreja para conter talude e a travessa. No talude a frente da igreja, concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz a montante