



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 1:24:53 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_158_DSS_JP_TS__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Observação:

Os muros apresentam trincas e necessitam de reparo.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Trincas nos muros.