



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 9, 2024, 1:35:48 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_161_DSS_AS_MS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)
- estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- solo grampeado com face em concreto projetado

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- vigotas chumbadas
- tela chumbada

Ações complementares:

- remoção do material mobilizado
- construção de guarda-corpo
- construção/reparo de passeio

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz