



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 9, 2024, 1:02:48 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_161_DSS_AS_MS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz