



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 3:30:49 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_164_DSS_DS_IR__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Muro de blocos de concreto atrás das moradias e muro de concreto ciclópico no talude da via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

O acesso a servidão apresenta sinais de movimentação.

Foto2

