



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 2:41:57 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_RETIRO_626_DSS_AS_EA__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Muro na base, concreto projetado à montante. Suavização do terreno onde for possível. Remoção de vegetação inclinada. Drenagem em todo o polígono e na via. Não foi possível entrar no polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude com corte muito íngreme.

Foto2



Descrição da foto2

Talude com corte muito íngreme.