



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 2:57:52 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_RETIRO_626_DSS_AS_EA__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Substituir muro de solo cimento por muro de concreto armado estaqueado, seguindo o entorno do talude. Concreto projetado à montante.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de solo cimento à esquerda, talude íngreme com processos erosivos à direita.