



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 3:22:47 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_RETIRO_626_DSS_AS_EA__4

Obras:

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Vigotas chumbadas para suporte do solo acima da rocha. Concreto projetado à jusante (na servidão).

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Rocha alterada e transição para solo.

Foto2



Descrição da foto2

Talude íngreme com vegetação inclinada à jusante da servidão e à montante de moradias.