



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 2:38:44 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_RETIRO_626_DSS_IR_LT__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Ações complementares:

- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Remoção de lixo. Não possível visualizar o polígono de perto, as soluções foram tomadas com base na visão apresentada nas imagens e na ficha de geologia.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Visão do polígono.

Foto2



Descrição da foto2

Visão do polígono.