



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 1:46:01 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_RETIRO_648_DSS_IR_LT__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)
- muros

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- ancoragem de blocos
- chumbadores
- contrafortes

Muro:

- barreira dinâmica

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- desobstrução de DHP

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**

Observação:

Solução voltada para a contenção da região que ainda pode deslocar (com angulo negativo) no maciço rochoso. Drenagem no maciço e na servidão.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Maciço com região de angulo negativo e histórico de deslocamento.