



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 9, 2024, 9:43:56 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_RETIRO_655_DSS_DS_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Foi observado trincas/rachaduras no pilar e na moradia. Imóveis de alta vulnerabilidade e problemas estruturais.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Feições erosivas e imóvel com descolamento da laje.

Foto2



Descrição da foto2

Lançamento de entulho e presença de aterro.