



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 10:55:41 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_RETIRO_655_DSS_IR_LT__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

À montante do polígono: solo grampeado. Muro atrás de casas encaixadas em cortes íngremes. Muro ao longo da servidão. Solo grampeado à jusante da moradia em frente ao n. 2476, ao lado da escadaria.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Região à montante do polígono.

Foto2



Descrição da foto2

Região à montante do polígono.

Foto3



Descrição da foto3

Servidão.

Foto4



Descrição da foto4

Cicatriz à jusante da moradia à frente do n. 2476, ao lado de uma escadaria.