



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 3, 2024, 1:58:28 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_RIODEJANEIRO_182_DSS_DS_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Muro de concreto armado estaqueado na base do talude e atrás de casas com corte acentuado próximo.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz