



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Sep 24, 2024, 4:16:10 PM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Código do setor:

**PT\_D1\_SAOSEBASTIAO\_75\_DSS\_JP\_SC\_\_4**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**
- **desmonte de rocha**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **reflorestamento**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas
- escada hidráulica

Observação:

**Margem do rio: muro de gabião.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20240924-163620.jpg

Descrição da foto1

**Vista do local com a imagem do drone.**