



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 10:15:50 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_SIMERIA_101_DSS_IR_LD__1

Obras:

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **biomanta**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Remoção de vegetação inclinada. Drenagem encaixada no talvegue.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude próximo à construção.

Foto2



Descrição da foto2

Eixo de drenagem.

