



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 9:28:13 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_TAUARA_107_DSS_BC_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estacado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **vigotas estakeadas**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Na moradia com entrada pela rua Antonio da Silva Ligeiro: solo grampeado à jusante e concreto projetado à montante. Nas moradias com acesso pela rua Iraci dos Santos: muro, acerto do terreno e concreto projetado. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Moradia com acesso pela rua Antonio da Silva Ligeiro.

Foto2



Descrição da foto2

Local à montante da moradia com acesso pela rua Antonio da Silva Ligeiro.

Foto3



Descrição da foto3

Moradias com acesso pela rua Iraci dos Santos, cicatrizes à jusante.

Foto4



Descrição da foto4

Moradias com acesso pela rua Iraci dos Santos, cicatrizes à jusante.