



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Oct 3, 2024, 9:08:13 AM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Código do setor:

**PT\_D1\_TAUARA\_107\_DSS\_BC\_SC\_\_3**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estacado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

**Atrás das moradias: muro de concreto. A montante das moradias: solo grampeado.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Vista da cicatriz pela imagem de drone.**