



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 1:19:28 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_TAUARA_107_DSS_DS_LD__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estacado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Abaixo da casa: muro de concreto armado estaqueado. Na rua: concreto projetado. Drenagem nos dois pontos.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz já vegetada abaixo da casa.