



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 25, 2024, 3:44:33 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VALPARAISO_222_DSS_DS_LD__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:


- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estacadas**

Observação:

Recomenda-se a remoção das bananeiras.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz vegetada.