



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 2:11:39 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VALPARAISO_222_DSS_DS_LD__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Atrás da casa: muro de concreto armado estaqueado na base, solo grampeado com face verde na cicatriz vigotas estaqueadas acima. Cicatriz maior: solo grampeado com face verde. Vigotas estaqueadas acima. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz atrás da casa

Foto2

