



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 8, 2024, 1:14:51 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VALPARAISO_240_DSS_EA_IR__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de pedra**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas chumbadas
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz vegetada.