



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Aug 22, 2024, 9:37:01 AM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D1\_VILAFELIPE\_136\_DSS\_PG\_TB\_\_11**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **biomanta**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

## Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

## Observação:

**Muro atrás das casas com cortes íngremes. Solo grampeado no talude à jusante das casas, margeando todo o anfiteatro. No terreno que possui cortes: acerto e biomanta. Remoção de vegetação inclinada. Drenagem em todo o polígono. Necessita de canalização do esgoto.**

## Fotos da ocorrência

## Foto1



## Descrição da foto1

**Anfiteatro com feições erosivas e cicatrizes pretéritas de deslizamentos, encobertas pela vegetação.**

Foto2



Descrição da foto2

**Feições erosivas abaixo da vegetação.**