



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 19, 2024, 10:46:22 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VILAFELIPE_149_DSS_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **vigotas chumbadas**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Mesma solução para ambos os escorregamentos.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.

Foto2

