



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 15, 2024, 11:55:24 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_VILAMILITAR_282_DSS_DS_LD__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **hidrossemeadura**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**

Observação:

Na área mais íngreme: solo grampeado. No restante do polígono: hidrossemeadura.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz