



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 15, 2024, 12:05:30 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_VILAMILITAR_282_DSS_DS_LD__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- hidrossemeadura
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Na área ingreme da cicatriz: solo grampeado. Atrás da casa atingida: muro e hidrossemeadura.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Imóvel atingido.