



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jul 12, 2024, 9:58:45 AM**

Palavra Chave:

**08273019799**

Informações gerais:

Técnico:

**Jurandir da Costa Filho**

Código do setor:

**PT\_D1\_VILAMILITAR\_312\_DSS\_EA\_IR\_\_1**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Talude próximo à via.**