



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 6, 2024, 10:11:53 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_VINTEQUATRODEMAIO_269_DSS_DS_JP__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **concreto projetado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Setor com obras de contenção em andamento.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Local do deslizamento.

Foto2



Foto3

