



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 6, 2024, 9:29:52 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VINTEQUATRODEMAIO_269_DSS_DS_JP__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:


- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Casas encaixadas na drenagem natural. Diversos setores com deslizamentos (teve 1 óbito), principalmente no final da servidão, e avarias no terreno.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatrizes de dealizamento.

Foto2



Foto3



Foto4

