



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 27, 2024, 9:23:21 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VINTEQUATRODEMAIO_269_DSS_DS_JP__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica

Observação:

Muro para estabilizar casa e talude na servidão. Não foi possível verificar a origem do movimento ocorrido em 2022.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Moradia acima de aterro com sinais de movimentação.

Foto2

