



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 3:12:02 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_ARARAS_1245_DSS_AS_EA__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**
- **caixa de passagem**
- **dreno profundo**

Observação:

Atrás da residencia: muro de concreto armado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Margem do rio.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz.

Foto3

