



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 2:05:27 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_ARARAS_1245_DSS_AS_EA__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- concreto projetado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estaqueadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Margem do rio: muro de gabião. Atras das residencias: muro de concreto armado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Mobilização de material.

Foto2



Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz de deslizamento.

Foto4

