



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 19, 2024, 2:12:33 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_ARARAS_1352_DSS_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **hidrossemeadura**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**

Observação:

Recomenda-se a remoção da moradia imediatamente à montante da cicatriz, já que existem trincas no terreno e na própria casa e a sua carga potencializa o risco para as demais moradias. Remoção de vegetação inclinada. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casa no topo da cicatriz com inclinação negativa.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz descalçando a casa.