



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Sep 19, 2024, 2:44:23 PM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Código do setor:

**PT\_D2\_BELAVISTA\_394\_DSS\_AS\_EA\_\_1**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada chumbada**
- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de gabião**

## Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **desmonte de rocha**
- **concreto projetado**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

## Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **dreno profundo**

## Observação:

**Margem do rio: muro de gabião.**

## Fotos da ocorrência

## Foto1



## Descrição da foto1

**Cicatriz.**

Foto2



Foto3

