



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 17, 2024, 11:26:48 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_BONFIM_876_DSS_AS_EA__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada chumbada**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **contrafortes**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Desmonte de blocos à montante da via. Cortina atirantada para suporte da via. Drenagem em todo o polígono e na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Maciço rochoso fraturado

Foto2



Descrição da foto2

Presença de blocos arredondados soltos.