



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 17, 2024, 11:02:34 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_BONFIM_928_DSS_AS_EA__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **vigotas chumbadas**
- **ancoragem de blocos**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- reflorestamento
- desobstrução da drenagem
- desmonte de rocha
- remoção da "vegetação deslizada"
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo

Estruturas de drenagem:

- vigotas chumbadas
- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Desmonte de blocos à montante das moradias. Remoção de vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Maciço rochoso à montante das moradias.

Foto2



Descrição da foto2

Maciço rochoso à montante das moradias. Presença de blocos e de solo raso sobre rocha.