



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Sep 17, 2024, 10:40:41 AM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D2\_BONFIM\_928\_DSS\_AS\_EA\_\_2**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estrutura contra queda/rolamento de blocos**
- **muros**

Muro:

- **barreira dinâmica**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:


- **vigotas chumbadas**
- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

**Muro na base. Remoção de vegetação inclinada. Não conseguimos visão direta p/ o maciço rochoso, mas é possível encontrar blocos no talude de corte e à montante. Existem também relatos de quedas de blocos**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Talude de corte com maciço rochoso à montante.**