



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 27, 2024, 10:04:43 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D2_CASCATINHA_649_DSS_BC_DS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de impacto**

Ações complementares:

- **retaludamento**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estacadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Localização da edificação em risco