



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 2:17:45 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_CASCATINHA_724_DSS_BC_DS__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estakeadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **canaleta**

Observação:

Remoção na vegetação na cicatriz.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz.