



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 4:00:00 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_CASCATINHA_DSS_657_BC_DS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

A via não apresenta sustentação. O muro de gabião deve se prolongar ao longo da via. Drenagem no polígono e ao longo da via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento à jusante da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Via em condições precárias.