



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 19, 2024, 10:41:08 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_CASTELOSAOMANOEL_1125_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estakeadas**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Talude íngreme à montante das moradias, no lado esquerdo do polígono: solo grampeado com face verde. No trecho íngreme à jusante das moradias: cortina atirantada. Remoção da vegetação inclinada. No talude de corte ao lado do n. 329A: muro em patamares. Muro à montante do n. 392. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude íngreme à montante das moradias.

Foto2



Descrição da foto2

Trecho íngreme à jusante das moradias.

Foto3



Descrição da foto3

Talude de corte ao lado do n. 329A.

Foto4



Descrição da foto4

Talude de corte à montante do n. 392.