



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 2:32:53 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_FRIAS_1089_DSS_AS_EA__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **hidrossemeadura**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**

Observação:

Muro à montante de casas encaixadas em taludes de corte. Hidrossemeadura em taludes com sinais de erosão. Vigotas à montante de afloramentos. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Visada do poligono

Foto2



Descrição da foto2

Afloramento, solo e blocos soltos à montante das moradias.