



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 2:13:42 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_FRIAS_1089_DSS_AS_EA__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)
- muros
- estrutura contra queda/rolamento de blocos

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- contrafortes

Muro:

- muro de impacto
- muro de blocos de concreto
- muro de concreto armado estaqueado
- muro em concreto ciclópico

Ações complementares:

- concreto projetado
- desmonte de rocha
- reflorestamento
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Observação:

O polígono é bastante extenso, cada casa deve ser avaliada individualmente. As sugestões acima são generalizadas para o polígono e o maciço rochoso à montante. Todo o polígono necessita de drenagem, incluindo a via de acesso, a escadaria e a servidão.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude à jusante da moradia apresenta trincas e solo com muitos blocos.

Foto2



Descrição da foto2

Moradia encaixada em corte de solo e de rocha.

Foto3



Descrição da foto3

Blocos à montante de moradia destruída.