



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 10:47:03 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_HUMBERTOROVIGATTI_726_DSS_AS_LT__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução de DHP**
- **construção/reparo de passeio**
- **biomanta**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Para suporte da via (entrada e entre moradias à montante do talude): cortina atirantada e muro na base (quando a altura do talude se torna elevada). Biomanta em taludes expostos. Drenagem em todo o polígono e na via).

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Soporte precário da via.

Foto2



Descrição da foto2

Outro ponto da via que necessita de suporte com cortina atirantada e muro na base. A via precisa de asfalto e drenagem.

Foto3



Descrição da foto3

Talude exposto.