



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 9:12:54 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_HUMBERTOROVIGATTI_755_DSS_AS_LT__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **dreno profundo**

Observação:

O vazamento precisa ser sanado para a solução do problema.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Vazamento constante no talude que sustenta uma moradia à montante.

Foto2



Descrição da foto2

O deslizamento já expõe a fundação da moradia à montante.

