



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 9:02:18 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_HUMBERTOROVIGATTI_755_DSS_AS_LT__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**

Observação:

Muro para conter o corte. Substituir o muro de blocos na base do aterro por muro de concreto armado estaqueado (o local apresenta trincas no chão próximo ao muro, indicando movimentação).

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Corte íngreme com sinais de erosão.