



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 10:23:34 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_HUMBERTOROVIGATTI_756_DSS_AS_LT__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Muro e biomanta no talude à montante da via. A via necessita de melhorias e drenagem.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude com muro rompido à montante da via.

Foto2



Descrição da foto2

Talude de corte com processos erosivos.